工事完了報告書

工事名：サンプル邸 外壁改修工事

工事番号：SAMPLE-2026-018

宛名：サンプル邸 ご施主 様

報告日：2026/11/18

収録：写真10枚 ／ 写真ページ 1〜3

サンプル施工株式会社

工事完了報告書

ご挨拶

このたびは工事をご依頼いただき、ありがとうございました。施工前後の比較と各工程の記録をまとめました。
本書は機能確認用のサンプルです。工事名・会社名・施工内容は架空で、画像は説明用の図です。

施工補足

東面：施工前の確認、下地補修・下塗り、仕上げの順に記録しています。写真・施工内容はサンプルです。
南面：施工前の確認、下地補修・下塗り、仕上げの順に記録しています。写真・施工内容はサンプルです。

使用材料・施工内容

【記載例】
対象：東面・南面の外壁
工程：施工前確認 → 下地補修 → 下塗り → 仕上げ → 完了確認
下塗り材：サンプル下塗り材 A
仕上げ材：サンプル仕上げ材 B
実際の製品名・品番・施工仕様は、工事の記録に合わせて入力します。

お手入れ・アフターサービス

【ご案内の記載例】
汚れや気になる変化がありましたら、施工会社へご相談ください。
清掃方法は実際に使用した製品の取扱説明に沿ってご案内します。
保証期間・対象範囲は、別途お渡しする契約書・保証書の記載をご確認ください。

ご相談窓口

サンプル施工株式会社　工事窓口
電話：000-0000-0000（サンプル）
受付：平日 9:00〜17:00（記載例）

施工前後の比較

東面

施工前



2026/11/05

施工後



2026/11/17

南面

施工前






2026/11/05

施工後





2026/11/17

工程写真 ／ 東面

No.1 内容：施工前の状況 施工前の状態を記録。（記載例） 2026/11/05	
No.2 内容：下地補修・下塗り 下地補修後、下塗りの施工状況を記録。（記載例） 2026/11/10	
No.3 内容：施工完了の状況 仕上がりの状態を記録。（記載例） 2026/11/17	

工程写真 ／ 南面

No.4 内容：施工前の状況 施工前の状態を記録。（記載例） 2026/11/05	
No.5 内容：下地補修・下塗り 下地補修後、下塗りの施工状況を記録。（記載例） 2026/11/10	
No.6 内容：施工完了の状況 仕上がりの状態を記録。（記載例） 2026/11/17	